



HZ31110-009

检测报告

报告编号: HZ31112-022

受检单位: 山东大成生物化工有限公司
检测类别: 土壤
报告日期: 2023 年 11 月 22 日

山东潍州检测有限公司

(检验检测专用章)

检验检测专用章

表 1 基本信息一览表

受检单位名称	山东大成生物化工有限公司		
受检单位地址	淄博市张店区		
受检单位联系人	/	联系方式	/
采样日期	2023.11.12		
检测类别	样品状态		
土壤	黄棕色固体		
质控依据	《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004）		
质控措施	本次检测依据国家标准，检测人员均持证上岗，所用仪器均在有效检定/校准周期内		
评价依据	/		
检测结论	不予判定  批准日期: 2023.11.22		

编 制：曹文杰

审 核：杜云

批 准：王庆豹

表 2 方法依据一览表

检测类别	检测项目	方法依据	分析方法	检出限	检测仪器
土壤	钒	HJ 803-2016	王水提取-电感耦合等 离子体质谱法	0.4mg/kg	电感耦合等离 子体质谱仪
	敌敌畏	HJ 1023-2019	气相色谱-质谱法	0.3 mg/kg	气相色谱-质谱 联用仪
	乐果	HJ 1023-2019	气相色谱-质谱法	0.6mg/kg	气相色谱-质谱 联用仪

表 8 土壤检测结果表

采样日期	采样点位	样品编号	检测结果		
			钒 mg/kg	乐果 mg/kg	敌敌畏 mg/kg
2023.11.12	T1 酸碱罐区附近区域	S231112-022-a-001	80.9	ND	ND
	T2 制剂车间、混配车间区域	S231112-022-a-002	85.9	ND	ND
	T3 乙磷铝车间区域	S231112-022-a-003	86.7	ND	ND
	T4 二期百菌清车间区域	S231112-022-a-004	78.6	ND	ND
	T5 对照点	S231112-022-a-005	84.5	ND	ND
	T6 污水站、危废间区域	S231112-022-a-006	86.4	ND	ND
	T7 氯化车间区域	S231112-022-a-007	78.3	ND	ND
	T8 仓库附近区域	S231112-022-a-008	86.2	ND	ND
备注	未检出项目以“ND”表示				

以上为此报告全部内容，后附报告声明。

报 告 声 明

- 1、报告无“(MA)章”、“检验检测专用章”、骑缝章无效。
- 2、报告无编制、审核和批准人签字无效。
- 3、复制的报告无重新加盖“检验检测专用章”无效。
- 4、报告涂改无效。
- 5、对委托单位送样检测仅对样品负责。
- 6、未经本公司书面批准，委托人不得使用检验结果进行不当宣传。
- 7、检测结果仅对本次样品有效。
- 8、对本报告有异议，请于收到报告之日起十五日内，向本公司提出，过期不予处理。
- 9、样品的真实性由委托方负责。
- 10、本报告分为正本和副本，正本交与委托单位，副本连同原始记录由本公司存档管理。

地址：山东省潍坊市潍城区经济开发区 309 国道与殷大路交叉路口西 150 米路北

邮编：261000

电话：0536-5015366

E-mail: weizhoujiance@163.com